

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000001	4	Acil Çıkışlar	Acil Çıkış Kapısı	3. kat acil çıkış kapısının içeriden rahat bir şekilde açılmaması	Yaralanma	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	AHMET ABUL	Kapının içeriden rahat bir şekilde açılır hake getirmek	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	29/12/2024
751003BRK000002	3	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	servis ve personel araçlarının okul bahçesine girmesi	Ölüm	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	5	engelenmesi	servis araçları ve personel araçlarının okul bahçesine girilerinin	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	09/12/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000003	4	Çatı Katı	Tertip-Düzen	Atık malzemeler	Düşme,İş gücü Kaybı,Taklup Düşme	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş ve sağlık biriminden sorumlu müdür yardımcısı	Çatı katında hiç bir atık madde bırakılmaması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	10/11/2024
751003BRK000004	2	Yangın Merdiveni	Temizlik	Kaçmayı engelleyecek malzemeler	Acil Mudahale Güçlüğü,Düşme	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş sağlığı ve Güvenliğinden sorumlu müdür yardımcısı	Yangın merdiveni kaçmayı engelleyecek malzemelerin arındırılacak ve temizliği yapılacak	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/11/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000005	4	Bodrum Kat	Yangın Uyarı ve Algılama Sistemi	Yangın uyarı butonu kırık	Acil Müdahale Güçlüğü	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	4	Ömer SEVİTOĞLU	Butonun değiştirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	19/04/2024
751003BRK000006	2	Giriş / Fuaye	Giriş Kapısı	Dışarıya doğru açılmalı	zdiham	1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	3	Ömer SEVİTOĞLU	Çıkış kapılarının dışarıya doğru açılması sağlanmalı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	15/07/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Siddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000007	3	Derslik	Pencere	İçeriye doğru açılan pencereler	Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	Ömer SEVİTOĞLU	Pencereletin yarım açılması için önlem alınmalı	6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu/ndaki İdari Para Cezaları	15/07/2024
751003BRK000008	2	Derslik	Dolap	dolapların devrilmesi	Devrime	1. Çok Düşük (Birkâş yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Ömer SEVİTOĞLU	Dolapların sabitlenmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	17/04/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000009	2	Asansör	Elektrik Tesisatı	Asansör boşluğu tabanından su sızması	Elektrik çarpması,Maddi kayıp,Ölüm	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	5 Çok Ciddi (Ölüm)	15	Okul Müdürü	Elektrik bağlantısı kesilerek asansör kapatıldı	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2024
751003BRK000010	2	Acil Çıkışlar	Dikkatsizlik ve ihmâl	Düşme	Ayak Ezilmesi,Bacak Ezilmesi,El Ezilmesi,Kanama,Malzeme Hasarı,Takılıp Düşme,Yaralanma	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	1 Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	3	4857 sayılı İş Kanunu	Korkuluk takılması	4857 Sayılı İş Kanunu	14/11/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK000011	2	Asansör	Elektrik Tesisatı	Çalışmıyor	Elektrik çarpması	4. Yüksek (Ayda Bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	4	Okul idaresi	Bakım ve onarım	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	14/11/2024
751003BRK000012	2	Öğrenci Tuvaletleri	Cıvım Düşmesi	damlama ve düşme	Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir,Hergün)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	5	Okul idaresi	asma tavanların onarılması,kapıların onarılması,tesisatın elden geçirilmesi	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	14/11/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
751003BRK0000013	2	Güvenlik	Aydınlatma	Diş çevre aydınlatması yok		1. Çok Düşük (Birkaç yılda bir)	1. Çok Hafif (Yaralanma Yok-Düşük Mali Kayıp)	1	Okul idaresi	Çevre aydınlatmasının yapılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	14/11/2024

## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Siddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi

Riskler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İşveren Vekili	Ömer SEYİTOĞLU		Sivil Savunma Uzmanı/Kiup Öğretmeni	Mahir YATAN	
İş Güvenliği Uzmanı	YOK		Çalışan Temsilcisi	Mahir HAN	
İşyeri Hekimi	YOK		Destek Elemanı 1	Hasan ACAR	
Destek Elemanı 2	Bayram YAŞAR		Destek Elemanı 3	Ersel ÖZÇELİK	
Destek Elemanı 4	Rıdvan TITİZ		Bilgi Sahibi Çalışan 1		
Bilgi Sahibi Çalışan 2			Bilgi Sahibi Çalışan 3		
Bilgi Sahibi Çalışan 4			Bilgi Sahibi Çalışan 5		
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

**ONAY**

Ramazan ABİŞ